

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**WARUNKI SUROWCOWO-TECHNICZNE****STROJE FIRMOWE**

Rękawiczki w ilości 1750 sztuk

1. Rękawiczki:

- a) rękawiczki z funkcją odkrycia palców,
- b) tkanina zewnętrzna 100% poliester, gramatura 165 g/m² +/- 5%, tkanina dwuwarstwowa + membrana PU, laminowana,
- c) kolorystyka tkaniny według Pantone HOME+FASHION - kolor szary zbliżony do 18-0201 TPX Castlerock,
- d) ocieplane w środku mikropolarem 100 % poliester 140 g/m² +/- 5 % w kolorze szarym zbliżonym do 18-0201 TPX Castlerock,
- e) na wysokości nadgarstka wszyta guma ściągająca,
- f) w bok rękawiczek wszyta żakardowa metka z logo „Pocztex” zgodnie z księgą znaku (białe logo na czerwonym tle) o wymiarach: szerokość 40 mm, wysokość 10 mm,
- g) element ruchomy zakrywający cztery palce przyszyty na stałe, kciuk oddzielnie przykryty w całości,
- h) element ruchomy po odsłonięciu palców mocowany na rzep,
- i) palce zakryte do połowy.

Nici i dodatki zastosowane do produkcji rękawic muszą być dobrane kolorystycznie do materiałów.

Rękawice spełniają zasadnicze wymagania dotyczące oceny zgodności (posiadają znak CE).

2. Tabela rozmiarów (wymiary podane w centymetrach).

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM					
płeć: KM					
XS/5	S/6	M/7	L/8	XL/9	2XL/10
Obwód dłoni: 16.00-18.00	Obwód dłoni: 18.10-20.00	Obwód dłoni: 20.10-22.00	Obwód dłoni: 22.10-24.00	Obwód dłoni: 24.10-26.00	Obwód dłoni: 26.10-28.00
3XL/11					
Obwód dłoni: 28.10-30.00					

Rozmiary muszą umożliwiać dopasowanie rękawic dla użytkownika o wymiarach umieszczonych w tabeli rozmiarowej (np. rozmiar M/7 musi być dopasowany do obwodu dłoni równej 20,1 cm jak i 22 cm).

Zamawiający zastrzega sobie przekazanie Wykonawcy do 5% ilości docelowych zamówienia w rozmiarach niestandardowych (nietypowych).

3. Gwarancja.

Wykonawca udziela gwarancji na okres min. **24 miesięcy**. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w wyrobie (niewynikające z nieprawidłowego sposobu użytkowania i konserwacji) i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jeżeli wady ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych asortymentu albo do dostarczenia asortymentu wolnego od wad w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty pisemnego zgłoszenia, dostarczając je do Odbiorcy na swój koszt. Okres gwarancji dla wolnego od wad asortymentu biegnie na nowo.

4. Wymagania odnośnie cechowania i znakowania.

Każda sztuka stroju firmowego musi być oznaczona wszywką informacyjną.

Wszywka informacyjna wszyta w szwie (wewnątrz rękawicy) w widocznym miejscu. Powinna zawierać: nazwę i adres wykonawcy, nazwę wyrobu, rozmiar oznaczony literowo, skład surowcowy materiałów, znak CE, miesiąc i rok produkcji oraz informację o sposobie składania reklamacji i sposobie konserwacji.

Etykieta jednostkowa (na opakowanie jednostkowe) powinna zawierać: nazwę i adres wykonawcy, nazwę wyrobu, rozmiar, miesiąc i rok produkcji, skład surowcowy zastosowanych materiałów oraz informację o sposobie składania reklamacji i sposobie konserwacji.

Etykieta zbiorcza (na pudło kartonowe) powinna zawierać: nazwę i adres wykonawcy, nazwę wyrobu, miesiąc i rok produkcji, ilości i rozmiary znajdujące się w opakowaniu.

Informacje zawarte na wszywkach i etykietach muszą być trwałe i czytelne.

5. Pakowanie.

Każda para rękawic powinna być zapakowana w torbę foliową. Torba foliowa oznaczona w widocznym miejscu etykietą jednostkową. Rękawice pakowane w pudło kartonowe po 100 par tego samego rozmiaru. Na pudle kartonowym w widocznym miejscu naklejona etykieta zbiorcza. Opakowanie musi zabezpieczyć wyrób w transporcie.

Dopuszcza się inny sposób pakowania po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Opakowanie zbiorcze nie może przekraczać wagi 12 kilogramów.

6. Cechy wyrobu gotowego.

Dopuszcza się jedynie rękawice bez wad.

Wykonane estetycznie, bez plam, przebarwień, oczyszczone z nici. Nie dopuszcza się nieprawidłowo wykonanych szwów, w tym także nie dopuszcza się deformacji szwów takich jak zmarszczenia czy zakładki. Wszystkie szwy powinny być ryglowane, zarówno na początku jak i na końcu przeszycia. Niedopuszczalny jest brak ciągłości ściegów w szwach.

Konstrukcja oraz wykonanie musi zapewniać odpowiedni komfort użytkowania – nie może krępować ruchów palców i powodować miejscowych ucisków ani otarć.

7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Rękawice muszą być wykonane z materiałów, które w przewidywalnych warunkach normalnego użytkowania, nie wydzielają substancji powszechnie uznawanych za toksyczne, rakotwórcze, mutagenne, alergiczne lub szkodliwe w inny sposób.

8. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Wykonawca musi przedstawić deklarację zgodności CE oraz z każdą dostawą (do odbioru wstępnego, ilościowego, jakościowego oraz w ramach gwarancji) musi dostarczyć oświadczenie potwierdzające, że dostarczany asortyment jest zgodny z wymaganiami zawartymi w warunkach surowcowo-technicznych.